


Wskaźnik temperatury FreezeSafe

Wiedza o tym, czy utrzymano właściwą temperaturę, ma kluczowe znaczenie dla łańcucha chłodniczego. Wskaźnik SpotSee FreezeSafe dostarcza dowodów na to, czy produkt został poddany działaniu niedopuszczalnie niskich temperatur.

Wskaźniki temperatury FreezeSafe zapewniają dokładny, nieodwracalny dowód przekroczenia dolnego progu temperatury. To opłacalne rozwiązanie pozwala na dodanie wskaźnika do każdej przesyłki lub zamontowanie wskaźnika bezpośrednio na produkcie.

FreezeSafe zmienia kolor z przezroczystego na purpurowy (magenta), gdy temperatura spadnie poniżej progu. Kontrola wizualna wskaźnika ostrzega odbiorcę, jeśli temperatura była niedopuszczalnie niska, i umożliwia proste podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu przesyłki.



Czas aktywacji: Ekspozycja poniżej
Nieaktywowany

Przewaga FreezeSafe™

Łatwiejszy | Zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z istniejącymi opakowaniami bez wymaganej wstępnej aktywacji

Bezproblemowy | Cienki, płaski profil ograniczający ryzyko oderwania i zahaczenia w transporcie

Szybki odczyt | Wizualna identyfikacja naruszenia temperatury poprzez zmianę koloru pod dowolnym kątem

Niezawodny | Przylega do obiektów o nieregularnych kształtach lub małych rozmiarach

Inteligentniejszy | Nowa technologia zapewnia bardziej opłacalne monitorowanie temperatury


Widoczny | Każdy wskaźnik posiada numer seryjny w celu umożliwienia śledzenia partii




Wskaźnik temperatury FreezeSafe

Kluczowe specyfikacje


Próg temperatury	0°C / 32°F 2°C / 36°F 5°C / 41°F
Opóźnienie czasowe aktywacji	W ciągu 60 minut (0°C) W ciągu 90 minut (2°C) W ciągu 120 minut (5°C)
Dokładność ±1°C / ±2°F	
Rozmiar	0.83" x 0.83" (21mm x 21mm)
Wskaźnik wizualny	Przezroczysty do purpurowego (Magenta)
Wymagania dotyczące przechowywania	Nieużywany produkt przechowywać z dala od bezpośredniego światła w temperaturze od 15°C do 25°C / 59°F do 77°F
Okres trwałości 1 rok	



Nieaktywowany




Ekspozycja poniżej
Czas aktywacji



Aktywowany



Nieaktywowany



Ekspozycja poniżej
Czas aktywacji



Aktywowany

Objaśnienia ilustracji i tekstów drobnym drukiem

Strona źródłowa 1

Wiedza o tym, czy utrzymano właściwą temperaturę, ma kluczowe znaczenie dla łańcucha chłodniczego. Wskaźnik SpotSee FreezeSafe dostarcza dowodów na to, czy produkt został poddany działaniu niedopuszczalnie niskich temperatur.

FreezeSafe zmienia kolor z przezroczystego na purpurowy (magenta), gdy temperatura spadnie poniżej progu. Kontrola wizualna wskaźnika ostrzega odbiorcę, jeśli temperatura była niedopuszczalnie niska, i umożliwia proste podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu przesyłki.

Lot #Z01

Lot #Z01

Lot #Z01

Aktywowany
Ekspozycja poniżej

Łatwiejszy | Zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z istniejącymi opakowaniami bez wymaganej wstępnej aktywacji

Bezproblemowy | Cienki, płaski profil ograniczający ryzyko oderwania i zahaczenia w transporcie

Szybki odczyt | Wizualna identyfikacja naruszenia temperatury poprzez zmianę koloru pod dowolnym kątem

Niezawodny | Przylega do obiektów o nieregularnych kształtach lub małych rozmiarach

Inteligentniejszy | Nowa technologia zapewnia bardziej opłacalne monitorowanie temperatury

Widoczny | Każdy wskaźnik posiada numer seryjny w celu umożliwienia śledzenia partii

Strona źródłowa 2

Lot #Z01

Lot #Z01

Lot #Z01

Lot #Z01

Lot #Z01

Lot #Z01

Opóźnienie czasowe aktywacji

W ciągu 60 minut (0°C)

W ciągu 90 minut (2°C)

W ciągu 120 minut (5°C)

Dokładność

$\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2^{\circ}\text{F}$

Okres trwałości

1 rok

Nieaktywowany

Nieaktywowany

Aktywowany

Aktywowany